

Kontrollitud kasutatud autod

Sõiduki andmed

Mark, mudel: Honda Civic
Registrinumber: 562MJK
VIN: SHHFK2850EU502262

Visuaalsed standardid väljast

- ✓ Tuuleklaas, klaasid, tuled vigastusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist
- ✓ Visuaalsed avariikahjud puuduvad

Visuaalsed standardid salongis

- ✓ Panipaigad ja nende luugid korras
✓ Topsihoidjad korras
✓ Istmed, ukse- ja salongipolstrid heas korras ja puhtad
✓ Põhja- ja uksematid heas korras
✓ Armatuurlaud heas korras ja puhas
- ✓ Lagi puhas
✓ Pagasiruum puhas
✓ Uksehinged ja - postid puhtad
✓ Turvavööd ning lukustid töökorras ja puhtad
✓ Pedaalikummid korras ja puhtad

Tehnilised kriteeriumid

- ✓ Pidurid töökorras
✓ Roolisüsteem töökorras, lõtkud kontrollitud
✓ Vedrustus ja amortisaatorid töökorras
- ✓ Klaasipesu vedeliku paak täidetud ja vastab külmakindlusele
✓ Veovõllide katted korras ja ei leki

Mootor ja mootoriruum

- ✓ Mootoriruum puhas
✓ Mootori, käigukasti ja diferentsiaali tihendid korras
✓ Väljalaskesüsteem k.a. katalüsaator(id) töökorras
- ✓ Hammas- ja abiseadmete rihtmäd korras
✓ Kütusepaak, torud ja kütusefilter ei leki

Elektroonika ja liikuvad osad

- ✓ Salongi, kindalaeka ja pagasiruumi valgustus töökorras
✓ Armatuuri ja lülitite valgustus töökorras
✓ Aku töökorras
✓ Signaal töökorras
✓ Istmete reguleerimine ja istmesoojendused töökorras
✓ Aknad ja peeglid töökorras
- ✓ Esi- ja tagatuled töökorras
✓ Klaasipuhastid töökorras
✓ Tagaklaasi ja peeglite soojendus töökorras
✓ Konditsioneer / kliimaseade töökorras
✓ Raadio, helisüsteem ja kompuuter töökorras
✓ Multifunktsionaalne rool töökorras
✓ Turvapadjad töökorras

Lõppkontroll

- ✓ Hooldusraamat autos olemas
- ✓ Kesklukustus k.a. pagasi- ja kütuseluuk töökorras

Proovisõit

- ✓ Proovisõit teostatud
✓ Mootor käivitub kergesti ja töötab sujuvalt
✓ Ebatüüpilist vibratsiooni ja tuulemüra ei esine
✓ Püsikiirushoidja töökorras
- ✓ Parkimisabi töökorras
✓ Käiguvahetus töökorras
✓ Stabiilsuskontroll töökorras
✓ Roolivõimendi töökorras, sõidab stabiilselt, vibratsioon normi piires