

Kontrollitud kasutatud autod

Sõiduki andmed

Mark, mudel: Hyundai i30
Registrinumber: 622BSF
VIN: TMAD2516AHJ352831

Hooldusajalugu / Tehnilised kampaaniad

- ✓ Hooldused teostatud

✓ Tehase tagasiskutsumiskampaaniad teostatud
- ✓ Riiklik tehniline ülevaatus kehtib vähemalt 3 kuud

Visuaalsed standardid väljast

- ✓ Tuuleklaas, klaasid, tuled vigastusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist

✓ Visuaalsed avariikahjud puuduvad

✓ Põhi ja rattakoopad korras
- ✓ Kere, värv, lakk kahjustusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist

✓ Rehvid-veljed heas korras

✓ Uksetihendid kahjustamata

Visuaalsed standardid salongis

- ✓ Salong puhas ja visuaalselt heas korras

✓ Panipaigad ja nende luugid korras

✓ Topsihoidjad korras

✓ Istmed, ukse- ja salongipolstrid heas korras ja puhtad

✓ Põhja- ja uksematid heas korras

✓ Armatuurlaud heas korras ja puhas
- ✓ Lagi puhas

✓ Pagasiruum puhas

✓ Uksehinged ja - postid puhtad

✓ Turvavööd ning lukustid töökorras ja puhtad

✓ Pedaalikummid korras ja puhtad

Tehnilised kriteeriumid

- ✓ Pidurid töökorras

✓ Vedrustus ja amortisaatorid töökorras

✓ Hüdraulika-, jahutus-, ja pidurivedeliku tasemed normi piires
- ✓ Klaasipesu vedeliku paak täidetud ja vastab külmakindlusele

✓ Veovõllide katted korras ja ei leki

Mootor ja mootoriruum

- ✓ Mootoriruum puhas

✓ Mootori, käigukasti ja diferentsiaali tihendid korras

✓ Sidur töökorras

✓ Väljalaskesüsteem k.a. katalüsaator(id) töökorras
- ✓ Hammas- ja abiseadmete rihmad korras

✓ Kütusepaak, torud ja kütusefilter ei leki

✓ Jahutussüsteem töökorras ja ei leki, jahutusvedelik vastab külmakindlusele

Elektroonika ja liikuvad osad

- ✓ Salongi, kindalaeka ja pagasiruumi valgustus töökorras

✓ Armatuuri ja lülitite valgustus töökorras

✓ Aku töökorras

✓ Signaal töökorras

✓ Istmete reguleerimine ja istmesoojendused töökorras

✓ Aknad ja peeglid töökorras

✓ Esi- ja tagatuled töökorras
- ✓ Klaasipuhastid töökorras

✓ Tagaklaasi ja peeglite soojendus töökorras

✓ Konditsioneer / kliimaseade töökorras

✓ Raadio, helisüsteem ja kompuuter töökorras

✓ Multifunktsionaalne rool töökorras

✓ Bluetooth töökorras

✓ Turvapadjad töökorras

Lõppkontroll

- ✓ Veaotsing teostatud, vead vajadusel kõrvaldatud ja hoiatustuled ei põle

✓ Hooldusraamat autos olemas
- ✓ Kesklukustus k.a. pagasi- ja kütuseluuk töökorras

Proovisõit

- ✓ Proovisõit teostatud

✓ Mootor käivitub kergesti ja töötab sujuvalt

✓ Ebatüüpilist vibratsiooni ja tuulemüra ei esine

✓ Püsikiirushoidja töökorras
- ✓ Parkimisabi töökorras

✓ Käiguvahetus töökorras

✓ Stabiilsuskontroll töökorras

✓ Roolivõimendi töökorras, sõidab stabiilselt, vibratsioon normi piires