

Kontrollitud kasutatud autod

Sõiduki andmed

Mark, mudel: Ford Focus
Registrinumber: 123BHN
VIN: WF0KXXGCBKCL50137

Visuaalsed standardid väljast

- ✓ Tuuleklaas, klaasid, tuled vigastusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist

✓ Kere, värv, lakk kahjustusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist
- ✓ Visuaalsed avariikahjud puuduvad

✓ Rehvid-veljed heas korras
- ✓ Põhi ja rattakoopad korras

Visuaalsed standardid salongis

- ✓ Salong puhas ja visuaalselt heas korras

✓ Lagi puhas
- ✓ Panipaigad ja nende luugid korras

✓ Pagasiruum puhas
- ✓ Topsihoidjad korras

✓ Uksehinged ja - postid puhtad
- ✓ Istmed, ukse- ja salongipolstrid heas korras ja puhtad

✓ Turvavööd ning lukustid töökorras ja puhtad
- ✓ Põhja- ja uksematid heas korras

✓ Pedaalikummid korras ja puhtad
- ✓ Armatuurlaud heas korras ja puhas

Tehnilised kriteeriumid

- ✓ Pidurid töökorras

✓ Hüdraulika-, jahutus-, ja pidurivedeliku tasemed normi piires
- ✓ Roolisüsteem töökorras, lõtkud kontrollitud

✓ Klaasipesu vedeliku paak täidetud ja vastab külmakindlusele
- ✓ Vedrustus ja amortisaatorid töökorras

✓ Veovõllide katted korras ja ei leki

Mootor ja mootoriruum

- ✓ Mootoriruum puhas

✓ Hammas- ja abiseadmete rihmad korras
- ✓ Mootori, käigukasti ja diferentsiaali tihendid korras

✓ Kütusepaak, torud ja kütusefilter ei leki
- ✓ Sidur töökorras

✓ Jahutussüsteem töökorras ja ei leki, jahutusvedelik vastab külmakindlusele
- ✓ Väljalaskesüsteem k.a. katalüsaator(id) töökorras

Elektroonika ja liikuvad osad

- ✓ Salongi, kindalaeka ja pagasiruumi valgustus töökorras

✓ Klaasipuhastid töökorras
- ✓ Armatuuri ja lülitite valgustus töökorras

✓ Tagaklaasi ja peeglite soojendus töökorras
- ✓ Aku töökorras

✓ Konditsioneer / kliimaseade töökorras
- ✓ Signaal töökorras

✓ Raadio, helisüsteem ja kompuuter töökorras
- ✓ Istmete reguleerimine ja istmesoojendused töökorras

✓ Multifunktsionaalne rool töökorras
- ✓ Aknad ja peeglid töökorras

✓ Bluetooth töökorras
- ✓ Esi- ja tagatuled töökorras

✓ Turvapadjad töökorras

Lõppkontroll

- ✓ Veotsing teostatud, vead vajadusel kõrvaldatud ja hoiatustuled ei põle

✓ Kesklukustus k.a. pagasi- ja kütuseluuk töökorras
- ✓ Hooldusraamat autos olemas

✓ Ohutuspakett ja ohukolmnuk olemas

Proovisõit

- ✓ Proovisõit teostatud

✓ Parkimisabi töökorras
- ✓ Mootor käivitub kergesti ja töötab sujuvalt

✓ Käiguvahetus töökorras
- ✓ Ebatüüpilist vibratsiooni ja tuulemüra ei esine

✓ Stabiilsuskontroll töökorras
- ✓ Püsikiirushoidja töökorras

✓ Roolivõimendi töökorras, sõidab stabiilselt, vibratsioon normi piires