

Kontrollitud kasutatud autod

Sõiduki andmed

Mark, mudel: Volkswagen Tiguan
Registrinumber: 965BJJ
VIN: WVGZZZ5NZDW087455

Hooldusajalugu / Tehnilised kampaaniad

✓ Riiklik tehniline ülevaatus kehtib vähemalt 3 kuud

Visuaalsed standardid väljast

✓ Visuaalsed avariikahjud puuduvad
✓ Põhi ja rattakoopad korras

✓ Uksetihendid kahjustamata

Visuaalsed standardid salongis

✓ Salong puhas ja visuaalselt heas korras
✓ Panipaigad ja nende luugid korras
✓ Topsisoidjad korras
✓ Põhja- ja uksematid heas korras
✓ Armatuurlaud heas korras ja puhas

✓ Lagi puhas
✓ Pagasiruum puhas
✓ Uksehinged ja - postid puhtad
✓ Pedaalikummid korras ja puhtad

Tehnilised kriteeriumid

✓ Pidurid töökorras
✓ Vedrustus ja amortisaatorid töökorras
✓ Hüdraulika-, jahutus-, ja pidurivedeliku tasemed normi piires

✓ Klaasipesu vedeliku paak täidetud ja vastab külmakindlusele
✓ Veovõllide katted korras ja ei leki

Mootor ja mootoriruum

✓ Mootoriruum puhas
✓ Väljalaskesüsteem k.a. katalüsaator(id) töökorras
✓ Hammas- ja abiseadmete rihmad korras

✓ Kütusepaak, torud ja kütusefilter ei leki
✓ Jahutussüsteem töökorras ja ei leki, jahutusvedelik vastab külmakindlusele

Elektroonika ja liikuvad osad

✓ Salongi, kindalaeka ja pagasiruumi valgustus töökorras
✓ Armatuuri ja lülitite valgustus töökorras
✓ Aku töökorras
✓ Signaal töökorras

✓ Istmete reguleerimine ja istmesoojendused töökorras
✓ Aknad ja peeglid töökorras
✓ Esi- ja tagatuled töökorras

✓ Klaasipuhastid töökorras
✓ Tagaklaasi ja peeglite soojendus töökorras
✓ Konditsioneer / kliimaseade töökorras
✓ Lisasoojendus töökorras

✓ Raadio, helisüsteem ja kompuuter töökorras
✓ Multifunktsionaalne rool töökorras
✓ Bluetooth töökorras
✓ Turvapadjad töökorras

Lõppkontroll

✓ Veotsing teostatud, vead vajadusel kõrvaldatud ja hoiatustuled ei põle
✓ Hooldusraamat autos olemas
✓ Tööriistakomplekt, tungraud või rehviparanduskomplekt, väiksed osad (nt. antenn, haakekonks, katted jne.) olemas

✓ Kesklukustus k.a. pagasi- ja kütuseluuk töökorras
✓ Ohutuspakett ja ohukolmnuk olemas

Proovisõit

✓ Proovisõit teostatud
✓ Mootor käivitub kergesti ja töötab sujuvalt
✓ Ebatüüpilist vibratsiooni ja tuulemüra ei esine
✓ Püsikiirushoidja töökorras

✓ Parkimisabi töökorras
✓ Käiguvahetus töökorras
✓ Stabiilsuskontroll töökorras
✓ Roolivõimendi töökorras, sõidab stabiilselt, vibratsioon normi piires