

Kontrollitud kasutatud autod

Sõiduki andmed

Mark, mudel: Volvo XC60
Registrinumber: 603BLF
VIN: YVIDZ8156E2576412

Hooldusajalugu / Tehnilised kampaaniad

✓ Riiklik tehniline ülevaatus kehtib vähemalt 3 kuud

Visuaalsed standardid väljast

- | | |
|--|---|
| ✓ Tuuleklaas, klaasid, tuled vigastusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist | ✓ Kere, värv, lakk kahjustusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist |
| ✓ Visuaalsed avariikahjud puuduvad | ✓ Rehvid-veljed heas korras |
| ✓ Põhi ja rattakoopad korras | ✓ Uksetihendid kahjustamata |

Visuaalsed standardid salongis

- | | |
|--|---|
| ✓ Salong puhas ja visuaalselt heas korras | ✓ Lagi puhas |
| ✓ Panipaigad ja nende luugid korras | ✓ Pagasiruum puhas |
| ✓ Topsihoidjad korras | ✓ Uksehinged ja - postid puhtad |
| ✓ Istmed, ukse- ja salongipolstrid heas korras ja puhtad | ✓ Turvavööd ning lukustid töökorras ja puhtad |
| ✓ Põhja- ja uksematid heas korras | ✓ Pedaalikummid korras ja puhtad |
| ✓ Armatuurlaud heas korras ja puhas | |

Tehnilised kriteeriumid

- | | |
|---|---|
| ✓ Pidurid töökorras | ✓ Hüdraulika-, jahutus-, ja pidurivedeliku tasemed normi piires |
| ✓ Roolisüsteem töökorras, lõtkud kontrollitud | ✓ Veovõllide katted korras ja ei leki |
| ✓ Vedrustus ja amortisaatorid töökorras | |

Mootor ja mootoriruum

- | | |
|---|--|
| ✓ Mootoriruum puhas | ✓ Hammas- ja abiseadmete rihtm ad korras |
| ✓ Mootori, käigukasti ja diferentsiaali tihendid korras | ✓ Kütusepaak, torud ja kütusefilter ei leki |
| ✓ Väljalaskesüsteem k.a. katalüsaator(id) töökorras | ✓ Jahutussüsteem töökorras ja ei leki, jahutusvedelik vastab külmakindlusele |

Elektroonika ja liikuvad osad

- | | |
|--|--|
| ✓ Salongi, kindalaeka ja pagasiruumi valgustus töökorras | ✓ Klaasipuhastid töökorras |
| ✓ Armatuuri ja lülitite valgustus töökorras | ✓ Tagaklaasi ja peeglite soojendus töökorras |
| ✓ Aku töökorras | ✓ Konditsioneer / kliimaseade töökorras |
| ✓ Signaal töökorras | ✓ Lisasoojendus töökorras |
| ✓ Istmete reguleerimine ja istmesoojendused töökorras | ✓ Raadio, helisüsteem ja kompuuter töökorras |
| ✓ Aknad ja peeglid töökorras | ✓ Multifunktsionaalne rool töökorras |
| ✓ Esi- ja tagatuled töökorras | ✓ Turvapadjad töökorras |

Lõppkontroll

- | | |
|--|---|
| ✓ Hooldusraamat autos olemas | ✓ Kesklukustus k.a. pagasi- ja kütuseluuk töökorras |
| ✓ Tööriistakomplekt, tungraud või rehviparanduskomplekt, väiksed osad (nt. antenn, haakekonks, katted jne.) olemas | ✓ Ohutuspakett ja ohukolmnuk olemas |

Proovisõit

- | | |
|---|---|
| ✓ Proovisõit teostatud | ✓ Parkimisabi töökorras |
| ✓ Mootor käivitub kergesti ja töötab sujuvalt | ✓ Käiguvahetus töökorras |
| ✓ Ebatüüpilist vibratsiooni ja tuulemüra ei esine | ✓ Stabiilsuskontroll töökorras |
| ✓ Püsikiirushoidja töökorras | ✓ Roolivõimendi töökorras, sõidab stabiilselt, vibratsioon normi piires |