

Kontrollitud kasutatud autod

Sõiduki andmed

Mark, mudel: Hyundai Tucson
Registrinumber: 392NPJ
VIN: TMAJE81BGMJ074827

Hooldusajalugu / Tehnilised kampaaniad

✓ Tehase tagasiskutsumiskampaaniad teostatud

Visuaalsed standardid väljast

✓ Põhi ja rattakoopad korras
✓ Rehvid-veljed heas korras
✓ Uksetihendid kahjustamata

Visuaalsed standardid salongis

✓ Salong puhas ja visuaalselt heas korras
✓ Panipaigad ja nende luugid korras
✓ Topsihoidjad korras
✓ Istmed, ukse- ja salongipolstrid heas korras ja puhtad
✓ Põhja- ja uksematid heas korras
✓ Armatuurlaud heas korras ja puhas
✓ Lagi puhas
✓ Pagasiruum puhas
✓ Turvavööd ning lukustid töökorras ja puhtad
✓ Pedaalikummid korras ja puhtad

Tehnilised kriteeriumid

✓ Pidurid töökorras
✓ Roolisüsteem töökorras, lõtkud kontrollitud
✓ Vedrustus ja amortisaatorid töökorras
✓ Hüdraulika-, jahutus-, ja pidurivedeliku tasemed normi piires
✓ Klaasipesu vedeliku paak täidetud ja vastab külmakindlusele
✓ Veovõllide katted korras ja ei leki

Mootor ja mootoriruum

✓ Mootoriruum puhas
✓ Mootori, käigukasti ja diferentsiaali tihendid korras
✓ Väljalaskesüsteem k.a. katalüsaator(id) töökorras
✓ Hammas- ja abiseadmete rihmad korras
✓ Kütusepaak, torud ja kütusefilter ei leki
✓ Jahutussüsteem töökorras ja ei leki, jahutusvedelik vastab külmakindlusele

Elektroonika ja liikuvad osad

✓ Salongi, kindalaeka ja pagasiruumi valgustus töökorras
✓ Armatuuri ja lülitite valgustus töökorras
✓ Aku töökorras
✓ Signaal töökorras
✓ Istmete reguleerimine ja istmesoojendused töökorras
✓ Aknad ja peeglid töökorras
✓ Esi- ja tagatuled töökorras
✓ Klaasipuhastid töökorras
✓ Tagaklaasi ja peeglite soojendus töökorras
✓ Konditsioneer / kliimaseade töökorras
✓ Raadio, helisüsteem ja kompuuter töökorras
✓ Multifunktsionaalne rool töökorras
✓ Bluetooth töökorras
✓ Navigatsiooniseade töökorras
✓ Turvapadjad töökorras

Lõppkontroll

✓ Veotsing teostatud, vead vajadusel kõrvaldatud ja hoiatustuled ei põle
✓ Hooldusraamat autos olemas
✓ Autoabi kehtib
✓ Kesklukustus k.a. pagasi- ja kütuseluuk töökorras
✓ Ohutuspakett ja ohukolmnuk olemas

Proovisõit

✓ Proovisõit teostatud
✓ Mootor käivitub kergesti ja töötab sujuvalt
✓ Ebatüüpilist vibratsiooni ja tuulemüra ei esine
✓ Püsikiirushoidja töökorras
✓ Parkimisabi töökorras
✓ Käiguvahetus töökorras
✓ Stabiilsuskontroll töökorras
✓ Roolivõimendi töökorras, sõidab stabiilselt, vibratsioon normi piires