

Kontrollitud kasutatud autod

Sõiduki andmed

Mark, mudel: Suzuki SX4
Registrinumber: 218TKM
VIN: TSMJYA22S00100747

Hooldusajalugu / Tehnilised kampaaniad

- ✓ Hooldused teostatud
- ✓ Tehase tagasiskutsumiskampaaniad teostatud

Visuaalsed standardid väljast

- ✓ Põhi ja rattakoopad korras
✓ Rehvid-veljed heas korras
- ✓ Uksetihendid kahjustamata

Visuaalsed standardid salongis

- ✓ Salong puhas ja visuaalselt heas korras
✓ Panipaigad ja nende luugid korras
✓ Topsihoidjad korras
✓ Istmed, ukse- ja salongipolstrid heas korras ja puhtad
✓ Põhja- ja uksematid heas korras
✓ Armatuurlaud heas korras ja puhas
- ✓ Lagi puhas
✓ Pagasiruum puhas
✓ Uksehinged ja - postid puhtad
✓ Turvavööd ning lukustid töökorras ja puhtad
✓ Pedaalikummid korras ja puhtad

Tehnilised kriteeriumid

- ✓ Pidurid töökorras
✓ Roolisüsteem töökorras, lõtkud kontrollitud
✓ Vedrustus ja amortisaatorid töökorras
- ✓ Hüdraulika-, jahutus-, ja pidurivedeliku tasemed normi piires
✓ Klaasipesu vedeliku paak täidetud ja vastab külmakindlusele
✓ Veovõllide katted korras ja ei leki

Mootor ja mootoriruum

- ✓ Mootoriruum puhas
✓ Mootori, käigukasti ja diferentsiaali tihendid korras
✓ Sidur töökorras
✓ Väljalaskesüsteem k.a. katalüsaator(id) töökorras
- ✓ Hammas- ja abiseadmete rihtmäd korras
✓ Kütusepaak, torud ja kütusefilter ei leki
✓ Jahutussüsteem töökorras ja ei leki, jahutusvedelik vastab külmakindlusele

Elektroonika ja liikuvad osad

- ✓ Salongi, kindalaeka ja pagasiruumi valgustus töökorras
✓ Armatuuri ja lülitite valgustus töökorras
✓ Aku töökorras
✓ Signaal töökorras
✓ Istmete reguleerimine ja istmesoojendused töökorras
✓ Esi- ja tagatuled töökorras
- ✓ Klaasipuhastid töökorras
✓ Tagaklaasi ja peeglite soojendus töökorras
✓ Konditsioneer / kliimaseade töökorras
✓ Raadio, helisüsteem ja kompuuter töökorras
✓ Multifunktsionaalne rool töökorras
✓ Turvapadjad töökorras

Lõppkontroll

- ✓ Veaotsing teostatud, vead vajadusel kõrvaldatud ja hoiatustuled ei põle
✓ Hooldusraamat autos olemas
✓ Autoabi kehtib
- ✓ Tööriistakomplekt, tungraud või rehviparanduskomplekt, väiksed osad (nt. antenn, haakekonks, katted jne.) olemas
✓ Kesklukustus k.a. pagasi- ja kütuseluuk töökorras
✓ Ohutuspakett ja ohukolmnuk olemas

Proovisõit

- ✓ Proovisõit teostatud
✓ Mootor käivitub kergesti ja töötab sujuvalt
✓ Ebatüüpilist vibratsiooni ja tuulemüra ei esine
✓ Püsikiirushoidja töökorras
- ✓ Käiguvahetus töökorras
✓ Stabiilsuskontroll töökorras
✓ Roolivõimendi töökorras, sõidab stabiilselt, vibratsioon normi piires