

Kontrollitud kasutatud autod

Sõiduki andmed

Mark, mudel: Renault Arkana
Registrinumber: 432LJB
VIN: VFIRJL00267251963

Visuaalsed standardid väljast

- ✓ Tuuleklaas, klaasid, tuled vigastusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist

✓ Kere, värv, lakk kahjustusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist
- ✓ Visuaalsed avariikahjud puuduvad

✓ Rehvid-veljed heas korras
- ✓ Põhi ja rattakoopad korras

✓ Uksetihendid kahjustamata

Visuaalsed standardid salongis

- ✓ Panipaigad ja nende luugid korras

✓ Pagasiruum puhas
- ✓ Topsihoidjad korras

✓ Turvavööd ning lukustid töökorras ja puhtad
- ✓ Istmed, ukse- ja salongipolstrid heas korras ja puhtad

✓ Pedaalikummid korras ja puhtad
- ✓ Põhja- ja uksematid heas korras

Tehnilised kriteeriumid

- ✓ Pidurid töökorras

✓ Hüdraulika-, jahutus-, ja pidurivedeliku tasemed normi piires
- ✓ Roolisüsteem töökorras, lõtkud kontrollitud

✓ Klaasipesu vedeliku paak täidetud ja vastab külmakindlusele
- ✓ Vedrustus ja amortisaatorid töökorras

✓ Veovõllide katted korras ja ei leki

Mootor ja mootoriruum

- ✓ Mootoriruum puhas

✓ Hammas- ja abiseadmete rihtmad korras
- ✓ Mootori, käigukasti ja diferentsiaali tihendid korras

✓ Kütusepaak, torud ja kütusefilter ei leki
- ✓ Väljalaskesüsteem k.a. katalüsaator(id) töökorras

✓ Jahutussüsteem töökorras ja ei leki, jahutusvedelik vastab külmakindlusele

Elektroonika ja liikuvad osad

- ✓ Salongi, kindalaeka ja pagasiruumi valgustus töökorras

✓ Tagaklaasi ja peeglite soojendus töökorras
- ✓ Armatuuri ja lülitite valgustus töökorras

✓ Konditsioneer / kliimaseade töökorras
- ✓ Aku töökorras

✓ Raadio, helisüsteem ja kompuuter töökorras
- ✓ Signaal töökorras

✓ Multifunktsionaalne rool töökorras
- ✓ Istmete reguleerimine ja istmesoojendused töökorras

✓ Bluetooth töökorras
- ✓ Aknad ja peeglid töökorras

✓ Navigatsiooniseade töökorras
- ✓ Esi- ja tagatuled töökorras

✓ Turvapadjad töökorras

Lõppkontroll

- ✓ Autoabi kehtib

✓ Kesklukustus k.a. pagasi- ja kütuseluuk töökorras
- ✓ Tööriistakomplekt, tungraud või rehviparanduskomplekt, väiksed osad (nt. antenn, haakekonks, katted jne.) olemas

Proovisõit

- ✓ Proovisõit teostatud

✓ Parkimisabi töökorras
- ✓ Mootor käivitub kergesti ja töötab sujuvalt

✓ Käiguvahetus töökorras
- ✓ Ebatüüpilist vibratsiooni ja tuulemüra ei esine

✓ Stabiilsuskontroll töökorras
- ✓ Püsikiirushoidja töökorras

✓ Roolivõimendi töökorras, sõidab stabiilselt, vibratsioon normi piires