

Kontrollitud kasutatud autod

Sõiduki andmed

Mark, mudel: SEAT Leon
Registrinumber: I46CCG
VIN: VSSZZZ5FZLR087070

Hooldusajalugu / Tehnilised kampaaniad

- ✓

Hooldused teostatud
- ✓

Riiklik tehniline ülevaatus kehtib vähemalt 3 kuud
- ✓

Tehase tagasiskutsumiskampaaniad teostatud

Visuaalsed standardid väljast

- ✓

Tuuleklaas, klaasid, tuled vigastusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist
- ✓

Kere, värv, lakk kahjustusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist
- ✓

Visuaalsed avariikahjud puuduvad
- ✓

Rehvid-veljed heas korras
- ✓

Põhi ja rattakoopad korras
- ✓

Uksetihendid kahjustamata

Visuaalsed standardid salongis

- ✓

Salong puhas ja visuaalselt heas korras
- ✓

Lagi puhas
- ✓

Panipaigad ja nende luugid korras
- ✓

Pagasiruum puhas
- ✓

Topsihoidjad korras
- ✓

Uksehinged ja - postid puhtad
- ✓

Istmed, ukse- ja salongipolstrid heas korras ja puhtad
- ✓

Turvavööd ning lukustid töökorras ja puhtad
- ✓

Põhja- ja uksematid heas korras
- ✓

Pedaalikummid korras ja puhtad
- ✓

Armatuurlaud heas korras ja puhas

Tehnilised kriteeriumid

- ✓

Pidurid töökorras
- ✓

Hüdraulika-, jahutus-, ja pidurivedeliku tasemed normi piires
- ✓

Roolisüsteem töökorras, lõtkud kontrollitud
- ✓

Klaasipesu vedeliku paak täidetud ja vastab külmakindlusele
- ✓

Vedrustus ja amortisaatorid töökorras
- ✓

Veovõllide katted korras ja ei leki

Mootor ja mootoriruum

- ✓

Mootoriruum puhas
- ✓

Hammas- ja abiseadmete rihmad korras
- ✓

Mootori, käigukasti ja diferentsiaali tihendid korras
- ✓

Kütusepaak, torud ja kütusefilter ei leki
- ✓

Sidur töökorras
- ✓

Jahutussüsteem töökorras ja ei leki, jahutusvedelik vastab külmakindlusele
- ✓

Väljalaskesüsteem k.a. katalüsaator(id) töökorras

Elektroonika ja liikuvad osad

- ✓

Salongi, kindalaeka ja pagasiruumi valgustus töökorras
- ✓

Klaasipuhastid töökorras
- ✓

Armatuuri ja lülitite valgustus töökorras
- ✓

Tagaklaasi ja peeglite soojendus töökorras
- ✓

Aku töökorras
- ✓

Konditsioneer / kliimaseade töökorras
- ✓

Signaal töökorras
- ✓

Raadio, helisüsteem ja kompuuter töökorras
- ✓

Istmete reguleerimine ja istmesoojendused töökorras
- ✓

Multifunktsionaalne rool töökorras
- ✓

Aknad ja peeglid töökorras
- ✓

Bluetooth töökorras
- ✓

Esi- ja tagatuled töökorras
- ✓

Navigatsiooniseade töökorras
- ✓

Turvapadjad töökorras

Lõppkontroll

- ✓

Veaotsing teostatud, vead vajadusel kõrvaldatud ja hoiatustuled ei põle
- ✓

Kesklukustus k.a. pagasi- ja kütuseluuk töökorras
- ✓

Hooldusraamat autos olemas
- ✓

Ohutuspakett ja ohukolmnuk olemas
- ✓

Autoabi kehtib

Proovisõit

- ✓

Proovisõit teostatud
- ✓

Parkimisabi töökorras
- ✓

Mootor käivitub kergesti ja töötab sujuvalt
- ✓

Käiguvahetus töökorras
- ✓

Ebatüüpilist vibratsiooni ja tuulemüra ei esine
- ✓

Stabiilsuskontroll töökorras
- ✓

Püsikiirushoidja töökorras
- ✓

Roolivõimendi töökorras, sõidab stabiilselt, vibratsioon normi piires