

Kontrollitud kasutatud autod

Sõiduki andmed

Mark, mudel: SEAT Tarraco
Registrinumber: 127VBX
VIN: VSSZZZKNZLW008617

Hooldusajalugu / Tehnilised kampaaniad

- ✓ Tehase tagasiskutsumiskampaaniad teostatud
- ✓ Riiklik tehniline ülevaatus kehtib vähemalt 3 kuud

Visuaalsed standardid väljast

- ✓ Tuuleklaas, klaasid, tuled vigastusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist
- ✓ Kere, värv, lakk kahjustusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist
- ✓ Visuaalsed avariikahjud puuduvad
- ✓ Uksetihendid kahjustamata
- ✓ Põhi ja rattakoopad korras

Visuaalsed standardid salongis

- ✓ Panipaigad ja nende luugid korras
- ✓ Pagasiruum puhas
- ✓ Topsihoidjad korras
- ✓ Uksehinged ja - postid puhtad
- ✓ Põhja- ja uksematid heas korras
- ✓ Turvavööd ning lukustid töökorras ja puhtad
- ✓ Armatuurlaud heas korras ja puhas
- ✓ Pedaalikummid korras ja puhtad

Tehnilised kriteeriumid

- ✓ Pidurid töökorras
- ✓ Klaasipesu vedeliku paak täidetud ja vastab külmakindlusele
- ✓ Vedrustus ja amortisaatorid töökorras
- ✓ Veovõllide katted korras ja ei leki
- ✓ Hüdraulika-, jahutus-, ja pidurivedeliku tasemed normi piires

Mootor ja mootoriruum

- ✓ Mootori, käigukasti ja diferentsiaali tihendid korras
- ✓ Kütusepaak, torud ja kütusefilter ei leki
- ✓ Väljalaskesüsteem k.a. katalüsaator(id) töökorras
- ✓ Jahutussüsteem töökorras ja ei leki, jahutusvedelik vastab külmakindlusele
- ✓ Hammas- ja abiseadmete rihmad korras

Elektroonika ja liikuvad osad

- ✓ Salongi, kindalaeka ja pagasiruumi valgustus töökorras
- ✓ Tagaklaasi ja peeglite soojendus töökorras
- ✓ Armatuuri ja lülitite valgustus töökorras
- ✓ Konditsioneer / kliimaseade töökorras
- ✓ Aku töökorras
- ✓ Raadio, helisüsteem ja kompuuter töökorras
- ✓ Signaal töökorras
- ✓ Multifunktsionaalne rool töökorras
- ✓ Istmete reguleerimine ja istmesoojendused töökorras
- ✓ Bluetooth töökorras
- ✓ Aknad ja peeglid töökorras
- ✓ Navigatsiooniseade töökorras
- ✓ Turvapadjad töökorras

Lõppkontroll

- ✓ Veaotsing teostatud, vead vajadusel kõrvaldatud ja hoiatustuled ei põle
- ✓ Tööriistakomplekt, tungraud või rehviparanduskomplekt, väiksed osad (nt. antenn, haakekonks, katted jne.) olemas
- ✓ Hooldusraamat autos olemas
- ✓ Kesklukustus k.a. pagasi- ja kütuseluuk töökorras
- ✓ Autoabi kehtib
- ✓ Ohutuspakett ja ohukolmnuk olemas

Proovisõit

- ✓ Proovisõit teostatud
- ✓ Parkimisabi töökorras
- ✓ Mootor käivitub kergesti ja töötab sujuvalt
- ✓ Käiguvahetus töökorras
- ✓ Ebatüüpilist vibratsiooni ja tuulemüra ei esine
- ✓ Stabiilsuskontroll töökorras
- ✓ Püsikiirushoidja töökorras
- ✓ Roolivõimendi töökorras, sõidab stabiilselt, vibratsioon normi piires