Kontrollitud kasutatud autod

Sõiduki andmed

Mark, mudel: Audi A5

Registrinumber: 620NDN

VIN: WAUZZZF58JA075588

Hooldusajalugu / Tehnilised kampaaniad

- ✔ Hooldused teostatud
- ✔ Hooldusajalugu dokumenteeritud
- ✔ Tehase tagasiskutsumiskampaaniad teostatud
- ✔ Riiklik tehniline ülevaatus kehtib vähemalt 3 kuud

Visuaalsed standardid väljast

- ✔ Tuuleklaas, klaasid, tuled vigastusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist
- ✔ Visuaalsed avariikahjud puuduvad
- ✔ Põhi ja rattakoopad korras
- ✔ Rehvid-veljed heas korras
- ✔ Uksetihendid kahjustamata
- ✔ Plastikosad heas korras

Visuaalsed standardid salongis

- ✔ Salong puhas ja visuaalselt heas korras
- ✔ Panipaigad ja nende luugid korras
- ✔ Topsihoidjad korras
- ✔ Pagasiruumi kate korras
- ✔ Põhja- ja uksematid heas korras
- ✔ Armatuurlaud heas korras ja puhas
- ✔ Lagi puhas
- ✔ Pagasiruum puhas
- ✔ Uksehinged ja - postid puhtad
- ✔ Turvavööd ning lukustid töökorras ja puhtad
- ✔ Pedaalikummid korras ja puhtad

Tehnilised kriteeriumid

- ✔ Rehvimustri sügavus minimaalselt 4mm
- ✔ Veljed ilma kahjustusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset kulumist
- ✔ Pidurid töökorras
- ✔ Roolisüsteem töökorras, lõtkud kontrollitud
- ✔ Vedrustus ja amortisaatorid töökorras
- ✔ Hüdraulika-, jahutus-, ja pidurivedeliku tasemed normi piires
- ✔ Klaasipesu vedeliku paak täidetud ja vastab külmakindlusele
- ✔ Veovõllide katted korras ja ei leki

Mootor ja mootoriruum

- ✔ Mootoriruum puhas
- ✔ Mootori, käigukasti ja diferentsiaali tihendid korras
- ✔ Väljalaskesüsteem k.a. katalüsaator(id) töökorras
- ✔ Hammas- ja abiseadmete rihmad korras
- ✔ Kütusepaak, torud ja kütusefilter ei leki
- ✔ Jahutussüsteem töökorras ja ei leki, jahutusvedelik vastab külmakindlusele

Elektroonika ja liikuvad osad

- ✔ Salongi, kindalaeka ja pagasiruumi valgustus töökorras
- ✔ Armatuuri ja lülitite valgustus töökorras
- ✔ Aku töökorras
- ✔ Signaal töökorras
- ✔ Istmete reguleerimine ja istmesoojendused töökorras
- ✔ Aknad ja peeglid töökorras
- ✔ Esi- ja tagatuled töökorras
- ✔ Tagaklaasi ja peeglite soojendus töökorras
- ✔ Konditsioneer / kliimaseade töökorras
- ✔ Lisasoojendus töökorras
- ✔ Raadio, helisüsteem ja kompuuter töökorras
- ✔ Multifunktsionaalne rool töökorras
- ✔ Bluetooth töökorras
- ✔ Navigatsiooniseade töökorras
- ✔ Turvapadjad töökorras

Lõppkontroll

- ✔ Kasutusjuhend autos olemas
- ✔ Kesklukustus k.a. pagasi- ja kütuseluuk töökorras

Proovisõit

- ✔ Proovisõit teostatud
- ✔ Mootor käivitub kergesti ja töötab sujuvalt
- ✔ Ebatüüpilist vibratsiooni ja tuulemüra ei esine
- ✔ Püsikiirushoidja töökorras
- ✔ Parkimisabi töökorras
- ✔ Käiguvahetus töökorras
- ✔ Stabiilsuskontroll töökorras
- ✔ Roolivõimendi töökorras, sõidab stabiilselt, vibratsioon normi piires